



FÜHLER- PARKHILFE NR. 1

**Kabelbaum Familie:** Fascia\_Front  
**Kabelbaum** 362011  
**Teilenummer:**  
**Kavitäten:** 3  
**Farbe:** BLACK  
**Geschlecht:** Female  
**Teil Beschreibung:** USCAR CONNECTOR -SINGLE ROW  
**Reparatursatz** 68080531AA  
**Teilenummer:**  
**Dichtung:** Sealed  
**Engineering Name:** Snsr\_Sonar\_1\_Front\_BUX  
**Stecker Nr:** D1578  
**Verfügbare** [Lage Ansicht](#)  
**Ansichten:**

MOLEX 31403-3700  
 18 & 20 AWG  
 TIN # 33468-0003  
  
 22 AWG  
 TIN # 33468-0001



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1	X702	GY/LB	20	VERSORGUNG PARKASSISTENTSENSOR
2	X751	GY	20	MASSE PARKASSISTENTSENSOR
3	D702	WT/YL	20	SIGNAL 1 PARKASSISTENT