



VERSTÄRKER- RADIO C2

**Kabelbaum Familie:** Body  
**Kabelbaum Teilenummer:** 68095913AC  
**Kavitäten:** 16  
**Farbe:** BLACK  
**Geschlecht:** Female  
**Teil Beschreibung:** TYCO 175966-2  
**Reparatursatz Teilenummer:** 68032269AA  
**Dichtung:** Un-Sealed  
**Engineering Name:** Mod\_Audio\_Amplifier\_Amp  
**Stecker Nr:** D3804B  
**Verfügbare Ansichten:** [Lage Ansicht](#)

14 x Pin 173716-1  
 oder  
 14 x Pin 175061-1



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1				KEINE VERBINDUNG
2	X282	GY/TN	20	HOCHTÖNER HINTEN RECHTS (-)
3	X301	GY/WT	20	TIEFTÖNER 2 VERSTÄRKT (+)
4	X304	DG/BR	20	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)
5	X393	DG/GY	20	TÜRLAUTSPRECHER HL (-)/ VERSTÄRKT
6	X390	DG/BR	20	TIEFTÖNER 1 VERSTÄRKT (-)
7	X202	DG/VT	20	LAUTSPRECHER (+), VORN RECHTS
8	X201	GY/VT	20	LAUTSPRECHER (+) VORN LINKS
9				KEINE VERBINDUNG
10	X212	GY/DB	20	HOCHTÖNER HINTEN RECHTS (+)
11	X391	DG/WT	20	TIEFTÖNER 2 VERSTÄRKT (-)
12	X394	YL/GY	20	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)
13	X303	DG/TN	20	TÜRLAUTSPRECHER HL (+)/ VERSTÄRKT
14	X300	GY/BR	20	TIEFTÖNER 1 VERSTÄRKT (+)
15	X292	DG/YL	20	LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
16	X291	GY/YL	20	LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS