



MODUL SITZHEIZUNGEN C2

Kabelbaum-Familie: Seat_Left
Farbe: NATURAL
Geschlecht: WEIBLICH
Teilenummer: 2-929172-1
Teile-Beschreibung: MQS AND MCP SOCKET HOUSING/COVER
Steckverbinder-Nummer: D3846B
Option: Standard
Reparatursatz-Teilenummer: 68156141AA
Steckplatzzähler: 5
Verfügbare Ansichten: [Lage-Ansicht](#)


Mating Side:




Isometric View:



Wire Insertion Side:



Stift	Stromkreis	Kabelfarbe	Messgerät/Größe	Funktion	Option
1	P687	TN/YL	20	TEMPERATURSENSOR SITZHEIZUNG VORN LINKS	
2	P688	TN/DB	20	TEMPERATURSENSOR SITZHEIZUNG VORN RECHTS	
3	P968	TN/WT	20	RÜCKLEITUNG TEMPERATURFÜHLER BEHEIZBARER SITZ	
4	P187	LG/BR	18	HEIZUNGSREGLER, SITZ VORN LINKS	
5	P188	LG/VT	18	HEIZUNGSREGLER, SITZ VORN RECHTS	



NOTE: This Harness Assembly is a **COMPOSITE** depicting all available options. Some connectors may not be present on vehicle.

Seat Left Harness