



NUMBER: 18-071-15

GROUP: Fahrverhalten

DATE: 06. Oktober 2015

Diese Mitteilung dient ausschließlich als technische Information und stellt keine Instandsetzungsgenehmigung dar. Es ist nicht gestattet, diese Veröffentlichung oder Teile davon zu vervielfältigen, in einer Datenbank zu speichern oder sie in irgendeiner Form weiterzugeben, weder elektronisch, noch mechanisch, noch durch Fotokopieren, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung von FCA US LLC vor.

DIESE MITTEILUNG ERSETZT DIE KUNDENDIENSTINFORMATION 18-009-14 VOM 15. FEBRUAR 2014, DIE AUS IHREN AKTEN ZU ENTFERNEN IST. DIES IST EINE VOLLSTÄNDIG ÜBERARBEITETE VERSION. ES WURDEN KEINE STERNSYMBOLS EINGEFÜGT, UM ÄNDERUNGEN HERVORZUHEBEN.

THEMA:

Nach Austausch des elektronischen Zündschlosses können keine Schlüssel programmiert werden.

MODELLE:

2014	(RT)	Town & Country/Grand Caravan
2014	(JS)	200/Avenger

NOTE: Diese Mitteilung bezieht sich auf RT-Fahrzeuge mit einem 3,6L-Motor (Verkaufscode ERB), die am oder vor dem 21. November 2013 (MDH 1121XX) gebaut wurden, und auf JS-Fahrzeuge mit einem 3,6L-Motor (Verkaufscode ERB) oder einem 2,4L-Motor (Verkaufscode ED3 oder EDG), die bis einschließlich 16. Januar 2014 (MDH 0116XX) gebaut wurden.

ERLÄUTERUNG:

Die Techniker finden möglicherweise heraus, dass die Original-Fahrzeugschlüssel/FOBIKS nach dem Austausch des elektronischen Zündschlosses (WIN/WCM) nicht mehr richtig funktionieren. Die im PCM gespeicherten Geheimschlüsseldaten könnten beschädigt sein. Die Software des PCM muss für dieses Verfahren auf den aktuellen Stand gebracht werden, damit das PCM gültige Geheimschlüsseldaten ordnungsgemäß speichert/überträgt. In allen aktuellen und zutreffenden Kundendienstmitteilungen zum Aktualisieren der PCM-Software die detaillierten Instandsetzungsverfahren und Zeitvorgaben beachten.

NOTE: Falls das WIN vor dieser Software-Aktualisierung ausgetauscht wurde, müssen die Originalschlüssel/FOBIKS ausgetauscht werden.

NOTE: Führen Sie die Funktion "PCM Replaced" im wiTECH unter der WCM/WIN-Modulansicht in der Registerkarte Miscellaneous Functions durch. So werden die aktuellen/gültigen Geheimschlüsseldaten vom WCM/WIN zum PCM übertragen.

VERFAHRENSWEISE:

Nur zur Information.