

NUMBER: 23-034-15

GROUP: Karosserie

DATE: 22. August 2015

Diese Mitteilung dient ausschließlich als technische Information und stellt keine Instandsetzungsgenehmigung dar. Es ist nicht gestattet, diese Veröffentlichung oder Teile davon zu vervielfältigen, in einer Datenbank zu speichern oder sie in irgendeiner Form weiterzugeben, weder elektronisch, noch mechanisch, noch durch Fotokopieren, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung von FCA US LLC vor.

THEMA:

Tropfwasser vorn am Schiebedach

ÜBERSICHT:

Gegenstand dieser Mitteilung ist der Austausch der vorderen Ablaufschläuche des Schiebedachs.

MODELLE:

2014 - 2015 (RT)

Chrysler Town & Country
Dodge Caravan
Ram C/V Tradesman

**NOTE: Diese Mitteilung gilt nur für Fahrzeuge in den folgenden Märkten/Ländern:
NAFTA**

NOTE: Diese Mitteilung gilt für Fahrzeuge, die bis einschließlich 26. Mai 2015 (MDH 0526XX) gebaut wurden und mit einem elektrischen Schiebedach (Verkaufscod GWA) ausgestattet sind.

SYMPTOM/ZUSTAND:

Der Kunde berichtet möglicherweise, dass in den Wintermonaten Wasser im vorderen Bereich des Schiebedachs heruntertropft. Dieses Tropfwasser entsteht, wenn die Ablaufschläuche des Schiebedachs einfrieren. Es lässt sich bei höheren Temperaturen nicht nachvollziehen.

FEHLERSUCHE:

Wenn der Kunde das Symptom/den Zustand beschreibt und das Fahrzeug bis einschließlich 26. Mai 2015 gebaut wurde, ist das Instandsetzungsverfahren durchzuführen.

BENÖTIGTE TEILE:

Menge	Teilenummer	Beschreibung
1	04894620AC	Ablaufschlauch, Schiebedach, vorn rechts
1	04894621AC	Ablaufschlauch, Schiebedach, vorn links

INSTANDSETZUNG:

Die beiden vorderen Ablaufschläuche am Schiebedach ersetzen. Siehe die detaillierten Wartungsverfahren in DealerCONNECT> TechCONNECT unter: Service Info> 23 - Body> Sunroof> TUBE, Sunroof Drain> Removal/Installation.

NOTE: Die vorderen Ablaufschläuche sind durch die A-Säule geführt. Vor dem Ausbauen des Ablaufschlauchs muss mit Klebeband (4) eine Einziehhilfe (5) am oberen Ende des Ablaufschlauchs (3) befestigt werden. Die Einziehhilfe wird beim Einbauen des neuen Ablaufschlauchs benötigt. Das untere Ende des Ablaufschlauchs (2) von der Windlauffülle (1) lösen und den Ablaufschlauch (6) am unteren Schlauchende herausziehen; dabei die Einziehhilfe von oben in die A-Säule nachführen. Nun in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und den neuen Ablaufschlauch (6) an der Einziehhilfe (5) befestigen; anschließend oben an der Einziehhilfe ziehen und den neuen Ablaufschlauch von unten durch die A-Säule nach oben führen.




Fig. 1 Vorderer Ablaufschlauch am Schiebedach

- 1 – Windlauffülle
 - 2 – Unteres Ende des Ablaufschlauchs
 - 3 – Oberes Ende des Ablaufschlauchs
 - 4 - Klebeband
 - 5 – Einziehhilfe
 - 6 – Ablaufschlauch
-

VERFAHRENSWEISE:

Rückerstattung im Rahmen der Garantie.

RICHTZEIT:

Arbeitsgang Nr.:	Beschreibung	Ausbildungskategorie	Menge
23-30-63-9A	Die beiden vorderen Ablaufschläuche am Schiebedach ersetzen (2 - qualifizierte Fachkraft)	6 - Elektrik- und Karosserie-Systeme	4,1 Stunden

FEHLERCODE:

ZZ	Wartungsmaßnahme
----	------------------