

SENSOR – LEUCHTWEITENREGULIERUNG - HINTEN

Kabelbaum Familie: Body

Kabelbaum Teilenummer: 68095916AC

Kavitäten: 4

Farbe:

Geschlecht: Female

Teil Beschreibung: 42122000

Reparatursatz Teilenummer: Not Available

Dichtung:

Engineering Name: Snsr_HDLP_Level_RR


Stecker Nr: D1637

Verfügbare Ansichten: [Lage Ansicht](#)

Terminal 964275-2 Micro-Timer II

Blindstopfen 963531-1 weiß

Dichtung 964971-1 rot 0,35-0,5mm²



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1	L965	WT/VT	22	LEUCHTWEITENREGULIERUNGSSENSOR RÜCKGABE
2	L964	WT/YL	22	LEUCHTWEITENREGULIERUNGSSENSOR 5 VOLT VERSORGUNG
3	L963	WT/DB	22	WT/Grau SIGNAL LEUCHTWEITENREGULIERUNGSSENSOR HINTEN
4				KEINE VERBINDUNG