


SENSOR – LEUCHTWEITENREGULIERUNG - VORNE

Kabelbaum Familie: AntiLockBrakeSystem
Kabelbaum Teilenummer: 68091771AA
Kavitäten: 4
Farbe:
Geschlecht: Female
Teil Beschreibung: 7283-8934-30
Reparatursatz Teilenummer: Not Available
Dichtung:
Engineering Name: Snsr_HDLP_Level_FT
Stecker Nr: D1636
Verfügbare Ansichten: [Lage Ansicht](#)



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1	L962	WT/BR	22	RÜCKLEITUNG LEUCHTWEITENREGULIERUNGSSENSOR VORNE
2	L961	WT	22	5-V-VERSORGUNGS LEUCHTWEITENREGULIERUNGSSENSOR <i>Weiß/Rot</i>
3	L960	WT/DG	22	SIGNAL LEUCHTWEITENREGULIERUNGSSENSOR VORNE
4				KEINE VERBINDUNG