



MODUL- BEIFAHRERTÜR C2 - PDM



Kabelbaum Familie: MIRROR_PASSENGER
Kabelbaum Teilenummer: RT_RM_MIR_PASSAA
Kavitäten: 10
Farbe: BLACK
Geschlecht: WEIBLICH
Teil Beschreibung: TYCO 1-929171-1
Reparatursatz Teilenummer: Not Available
Dichtung:
Engineering Name: Mod_Door_MUX_Pass
Stecker Nr: D3819A
Verfügbare Ansichten:



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1	P695	LG/LB	20	BEIFAHRETTÜR SPIEGEL FALTUNGSTREIBER
2	P962			BEIFAHRETTÜR SPIEGEL ENTFALTUNGSTREIBER
3	C170	DB	20	RÜCKLEITUNG SPIEGELHEIZUNG BEIFAHRETTÜRSEITE
4	C17	LB/WT	20	ANSTEUERUNG SPIEGELHEIZUNG BEIFAHRETTÜRSEITE
5				KEINE VERBINDUNG
6	P72	TN/GY	20	ANSTEUERUNG VERTIKAL BEIFAHRETTÜRSPIEGEL
7	P70	TN/LB	20	GEMEINSAME ANSTEUERUNG BEIFAHRETTÜRSPIEGEL
8	P74	TN/OR	20	ANSTEUERUNG HORIZONTAL BEIFAHRETTÜRSPIEGEL
9	P502	LG/DG	20	TREIBER BLINKER IN BEIFAHRETTÜRSPIEGEL
10	P592	GY/TN	20	RÜCKLEITUNG PFÜTZENLAMPE BEIFAHRETTÜR

MODUL- FAHRERTÜR C2 - DDM

Kabelbaum Familie: MIRROR_ASM_DRIVER
Kabelbaum Teilenummer: RT_RM_MIR_DRVRAA
Kavitäten: 10
Farbe: BLACK
Geschlecht: WEIBLICH
Teil Beschreibung: TYCO 1-929171-1
Reparatursatz Teilenummer: Not Available
Dichtung:
Engineering Name: Mod_Door_MUX_Driver
Stecker Nr: D3818A
Verfügbare Ansichten:



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1	P694	LG/LB	20	PWR FOLD MIRROR FOLD DRIV
2	P691	LG/YL	20	PWR FOLD MIRROR UNFOLD DRIV
3	C160	DB	20	RÜCKLEITUNG/ HEIZUNG SPIEGEL FAHRERSEITE
4	C16	LB/WT	20	ANSTEUERUNG HEIZUNG SPIEGEL FAHRERSEITE
5				KEINE VERBINDUNG
6	P71	TN/DG	20	ANSTEUERUNG VERTIKAL FAHRERSPIEGEL
7	P73	TN/VT	20	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS SPIEGELVERSTELLUNG FAHRERSEITE
8	P75	TN/LG	20	ANSTEUERUNG HORIZONTAL FAHRERSPIEGEL
9	P501	LG/GY	20	TREIBER BLINKER IN FAHRERTÜRSPIEGEL
10	P591	GY/LG	20	RÜCKLEITUNG PFÜTZENLAMPE FAHRER