

# AI-Inspektionsbericht für das vollständige Fahrzeugsystem

Der Bericht wird von TOPDON

---

SN: [REDACTED]

Testzeit:06/23/2025 22:02

---

## Fahrzeuginformationen

Make:CHRYSLER

Modell:Town & Country / Caravan / Voyager

Jahr:2014

VIN: [REDACTED]

Kilometerstand:311445km

Fahrzeug-Software-Version:V10.48

---

## Prüfergebnis

PCM (Antriebsstrangsteuermodul) 1 Probleme bestehen

1.P0674-00 Stromkreis der Glühkerze  
Zylinder 4 unterbrochen

BCM (Karosseriesteuergerät/TIPMCGW/FCMCGW) 1 Probleme

1.U0232 Kommunikation mit Modul zur  
Erkennung toter Winkel ausgefallen

ABS (Antiblockiersystem) 1 Probleme bestehen

1.C212A-16 Systemspannung, Spannung im  
Stromkreis unter Grenzwert

CCN (kabine/Instrumententafel) 1 Probleme bestehen

1.U0232 Kommunikation mit Modul zur  
Erkennung toter Winkel ausgefallen

WCM (drahtloses Steuergerät) 1 Probleme bestehen

1.B1A11 Batterie des RKE-Senders 2  
schwach

Audio 1 Probleme bestehen

1.U0232 Kommunikation mit Modul zur  
Erkennung toter Winkel ausgefallen

AMP (Verstärker) 1 Probleme bestehen

1.B14C6 Lautsprecher-Ausgangsstromkreis  
Kanal 11 unterbrochen

MSMD (Speicher Sitz Modul) 1 Probleme bestehen

1.U0016-00 Spannung im Stromkreis CAN-internen Datenbus (-) niedrig

DMFL (Türmodul vorn links) 1 Probleme bestehen

1.U0232 Kommunikation mit Modul zur Erkennung toter Winkel ausgefallen

DMFR (Türmodul vorn rechts) 1 Probleme bestehen

1.U0232 Kommunikation mit Modul zur Erkennung toter Winkel ausgefallen

FSM (Klappsitz Modul) 1 Probleme bestehen

1.B1E2F Spannung im Stromkreis des Schalters linke Rückenlehne der dritten Sitzreihe hoch

RPSDM (rechte elektrische Schiebetür Modul) 1 Probleme

1.U0010 Interner CAN-Datenbus

HSM (beheizter Sitz Modul) 2 Probleme bestehen

1.B1EB4-1B Rear Right Seat Heater Sensor  
1-Circuit Resistance Above Threshold

2.B1EB1-1B Front Left Seat Heater Sensor  
1-Circuit Resistance Above Threshold

LPSDM (linke elektrische Schiebetür Modul) 1 Probleme

1.U0010 Interner CAN-Datenbus

Die folgenden Systeme sind in Ordnung:

1.TCM (Getriebesteuermodul)

2.SRS (Zusätzliches aufblasbares Rückhaltesystem/ORC)

3.TPMS (Reifendrucküberwachung)

4.HVAC (Heizung, Lüftung, Klimaanlage und Kühlung) / AC (Klimaanlage)

5.PTS (Parkhilfssystem)

6.DMRR (Türmodul hinten rechts)

7.DMRL (Türmodul hinten links)

8.PLGM (elektrische Hebetür Modul)

9.EPPM (Elektronisches Modul für Fußgängerschutz)

10.SAS (Lenkwinkelsensor)

11.HIDT (Hochintensitätsentladungsumsetzer)

## 12.PEM (Passiver Zugang Modul)