



Kabelbaum Familie: Seat_Left
Kabelbaum Teilenummer: D1CS-51697
Kavitäten: 24
Farbe: Natural
Geschlecht: Female
Teil Beschreibung: 7282-1248
Reparatursatz Teilenummer: 05183486AA
Dichtung:
Engineering Name: Inline_C376
Stecker Nr: I405
Verfügbare Ansichten: [Lage Ansicht](#)

7282-1248 KAIZEN 2.3II 20P + 4.8 4P
 Pin 2.8mm
 Drahtstärke 12-14 7114-4031
 Drahtstärke 18-20 7114-4020
 Drahtstärke 20-22 7114-4021
 Pin 4.8mm



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1	P693	LG/WT	18	SITZHEIZUNGSMODULE VERSORGUNG
2				KEINE VERBINDUNG
3	Q102	OR/LB	20	PEDALVERSTELLSCHALTER NACH VORN
4	P177	WT/RD	18	HEIZUNGSREGLER, SITZ HINTEN LINKS
5	D264	WT/OR	20	CAN IHS (-)
6	D265	WT/GY	20	CAN IHS (+)
7	P688	TN/DB	20	TEMPERATURSENSOR SITZHEIZUNG VORN RECHTS
8	R57	DB/GY	20	SPANNUNGSSENSOR SICHERHEITSGURTSCHALTER FAHRER
9	Q103	OR/LG	20	PEDALVERSTELLSCHALTER NACH HINTEN
10	P968	TN/WT	20	RÜCKLEITUNG TEMPERATURFÜHLER BEHEIZBARER SITZ
11	R676	PK/WT	20	DRIVER ACTIVE HEAD RESTRAINT SIGNAL
12	Z916	BK/RD	20	MASSE
13	P673	TN/OR	20	TEMPERATURSENSOR SITZHEIZUNG HINTEN RECHTS
14	A210	OR/RD	12	B(+) (ABGESICHERT)
15	Z908	BK	12	MASSE
16	R261	LB/WT	20	DATEN STELLUNGSFÜHLER FAHRERSITZ
17	R263	LB/VT	20	SPANNUNG STELLUNGSFÜHLER FAHRERSITZ
18	P672	TN/BK	20	TEMPERATURSENSOR SITZHEIZUNG HINTEN LINKS
19	P178	WT	18	HEIZUNGSREGLER, SITZ HINTEN RECHTS
20	C91	DB/LG	18	ZULEITUNG LENKRADHEIZUNG
21	A907	RD	12	B(+) (ABGESICHERT)
22	F98	PK/YL	12	ABGESICHERTER AUSGANG ZÜND SCHALTER (FAHRT-ACC)
23	P188	LG/VT	18	HEIZUNGSREGLER, SITZ VORN RECHTS
24	C986	GY/DB	18	RÜCKLEITUNG LENKRADHEIZUNG


Seat Left Harness

NOTE: This Harness Assembly is a COMPOSITE depicting all available options. Some connectors may not be present on vehicle.

CHRYSLER TOWN & COUNTRY / DODGE CARAVAN (RT)

CONNECTION:
C376

- 1 ▲
- 2 ▲
- 3 ▲
- 4 ▲
- 5 ▲
- 6 ▲
- 7 ▲
- 8 ▲



A

B

C

D

E

F