

DataStream-Bericht

Der Bericht wird von TOPDON

SN: [REDACTED]

Testzeit:06/23/2025 21:58

Fahrzeuginformationen

Make:CHRYSLER

Modell:Town & Country / Caravan / Voyager

Jahr:2014

VIN:[REDACTED]

Kilometerstand:311445km

Fahrzeug-Software-Version:V10.48

DataStream lesen:

Name	Wert	Einheit
2-4 Gang, Druckschalter	offen	
Abtriebdrehzahl	0	rpm
DC Druckschalter	offen	
Drehzahlprüfung- Fehlerzähler	255	Counts
Drosselklappen- Potentiometer Spannung	0	V
Effektiver Leitungsdruck 1	420.58	kPa
Eingang Gangstellung Autostick	0	
Füllvolumen Schaltung DC	21	
Gang Sollwert	1. Gang	
Geschaltete Batteriespannung	13.5	V
Geschwindigkeits- /Verhältnisfehler 15 zweiter Timer	14.90	S
Geschwindigkeitsverhältn is Fehler 1 Sekunde Zeitschalter	0.98	S
Getriebeöltemperatur	23.83	degC
Getriebeöltemperatur	23.83	degC

Gewünschter Leitungsdruck	413.69	kPa
Index Füllvolumen Kupplung 2-4	22	
Kupplungszustand 24	Nicht angewandt	
Kupplungszustand CC	Nicht angewandt	
Kupplungszustand DR	Nicht angewandt	
Kupplungszustand LC	Nicht angewandt	
Kupplungszustand LR	Angewandt	
Kupplungszustand OD	Nicht angewandt	
Kupplungszustand UD	Angewandt	
LC Druckschalter	offen	
LC Kupplung Verfüllvolumen Index	18	
Leitungsdruck	413.69	kPa
Leitungsdrucksensor	1.18	V
LR(niedriger Rückwärtsgang) Druckschalter	Geschlossen	
LR(niedriger Rückwärtsgang) Kupplung Verfüllvolumen Index	40	
Motordrehzahl	814	rpm
Notlauffunktion Status	Unecht	
OD-Druckschalter	offen	
OD(Übersteuern) Kupplung Verfüllvolumen Index	63	
Präsenter Gang	1. Gang	
Schlupf Drehmomentwandler	813	rpm
Spannung Getriebeöltemperatursens or	3.51	V
T1/C4 Schalter	Geschlossen	
T3/C3 Schalter	offen	
T41/C1 Schalter	offen	
T42/C2 Schalter	offen	
Tastverhältnis Leitungsdruck	33.15	%
Turbinendrehzahl	0	rpm
UD(Untersteuern) Kupplung Verfüllvolumen Index	25	

Verteilergetriebe		
Drehzahl	0	rpm
Zähler des Fehlers für Druckschalter	0	