



Beschreibung:
Reparatursatz Not Available

Teilenummer:
Dichtung: Un-Sealed
Engineering Name: Assy_Mirror_Inside_RR_View_EC_Smart_Beam_UConn
Stecker Nr: D6625A
Verfügbare Ansichten: Lage Ansicht



Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion
1	X712	DG/LB	22	MIKROFON 1 EIN (+)
2	X792	LB/WT	22	MIKROFON EIN (-)
3	X722	LG/DB	22	MIKROFON 2 EIN (+)
4				KEINE VERBINDUNG
5				KEINE VERBINDUNG
6	D265	WT/GY	22	CAN IHS (+)
7	D264	WT/OR	22	CAN IHS (-)
8	Z908	BK	20	MASSE
9	L1	VT/BK	18	VERSORGUNG RÜCKFAHRLEUCHTE
10	X835	OR/GY	22	FÜHLER MASSE
11				KEINE VERBINDUNG
12				KEINE VERBINDUNG
13	F943	PK/LG	18	ABGESICHERTER ZÜNDSCHALTER RUN-START AUSGANG
14	P112	TN/OR	22	AUTOMATISCHER ABBLENDSPIEGEL (+)
15	X793	DG/WT	22	SPANNUNGSVERSORGUNG MIKROFON
16	P114	TN/WT	22	AUTOMATISCHER ABBLENDSPIEGEL (-)